

In Arbeit

Problem beim booten in Big Sur

Beitrag von „5T33Z0“ vom 20. Oktober 2020, 16:11

Habe mir die Config auch mal angesehen, konnte aber jetzt keine offensichtliche Fehler erkennen. Auf dem Video kann ich nicht viel erkennen, weil es hochkant aufgenommen wurde.

Löschen:

SMCDellSensors.kext (ist für Dell)

Überflüssig:

CrScreenshotDxe.efi (nur für Screenshots in OpenShell)

>> Danach neuen Snapshot mit ProperTree erstellen. Denke aber nicht, dass es daran liegt.

An meinem Desktop i9 10th Gen benötige ich zum Booten von BigSur beta zusätzliche Einträge unter Kernel > Emulate. Vielleicht ist das das Problem. Aber ich weiß nicht, ob da für Mobile CPUs auch so ist.