

# Planung meines ersten Hackintoshs gestartet

Beitrag von „Spike-Muc“ vom 21. Oktober 2020, 00:05

Die [BIOS Einstellungen](#) habe ich angehängt. Ich habe gerade auch noch von PCI1 auf IGPU geschaltet.

Kann gut sein, dass er gebootet ist, denn es bedarf eines längeren Gerdückhaltens des Aus Knopfes, bevor der Rechner aus geht. Die Grafikausgabe ist aber aus, da mein Monitor anfängt zu blinken (Kontrollleuchte) weil er kein Signal mehr bekommt.

Was mir noch aufgefallen ist, seit dem Ändern des Wertes auf 00009B3E brauche ich mehrere Anläufe. Zwischendurch springt er wieder in das OpenCore Menü zurück. Der Wert war ja nur in der config.plist zu ändern, richtig?

Ich werde mich jetzt erst mal in die Nachtruhe verabschieden, gute Nacht!

Ganz großes Dankeschön mal wieder für die Hilfe!