

MacMini8,1 und seine Zickereien

Beitrag von „the_viking90“ vom 21. Oktober 2020, 19:14

Leute ich muss mich mal wieder zu Wort melden.

Ich hab mal wieder baulich etwas an der Gerät rumgespielt. So weit, so gut.

Allerdings bootet das Teil überhaupt nicht mehr so wirklich, sprich, ich bleib sehr früh kleben im boot ohne KP.

Nach etwas Hilfe über Linux Live auch wieder an die EFI gekommen und kurzer Hand auch das OC Update auf 062 durchgezogen.

Jetzt hab ich ne KP und meinen EFI Ordner von 058 (glaube ich) auf 062 hochgezogen.

Ich find den Fehler nicht so ganz, mich erschlagen auch die ganzen Änderungen da ich da nicht so im Thema drin bin.

Vielleicht können wir das Problem ja zusammen rausfinden.

EFI(neu) häng ich mal mit an und ein Bild von der KP kommt auch.