

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Oktober 2020, 11:44

Habe ich was falsch geschrieben? Dachte meine Empfehlung wäre die properties.aml zu löschen. Die Datei war mal in einer der ersten EFI's von mir enthalten.

[bananaskin](#) ,

BIOS-Version hat einen großen Einfluss auf die IGPU. Da könnte sich was tun mit anderen Versionen. Man sollte dann aber auch die DSDT neu extrahieren und neue Patches passend zur verwendeten BIOS-Version.

<https://bitbucket.org/anonymou...ell%20Exx30%20patches.txt>