

Erledigt

MacPro 1,1 flash zu 2,1 und Windows 10 x64 Installation bei 32Bit EFI inkl Bootcamp Treiber

Beitrag von „xYannikx“ vom 25. Oktober 2020, 02:40

Habe es damit versucht update war erfolgreich allerdings weiß ich nicht welche 10.6.8 aber trotzdem kommt der Error 5570 weiß jemand was dieser error bedeutet?

muss ich die aufrüst cpus vorher schon einbauen?