

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „karacho“ vom 25. Oktober 2020, 17:31

Wenn kein Treiber der Übeltäter ist, dann liegt es wohl an den USBPorts.

Irgendwas hat Apple dort geändert. Mit der Beta 10 gehen meine, und auch die vieler anderer User mit Zxxx Boards, die PXSX Anschlüsse des ASMedia Controllers nicht mehr. Bin mir nicht ganz sicher seit wann das so ist. Bin mir aber sicher, daß es in einer anderen Beta noch funktionierte.