

Lenovo Thinkpad T530

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. Oktober 2020, 19:39

Says something about firewire. Disable

IEEE 1394a

in BIOS