

Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Oktober 2020, 21:05

Auf Skylake und neueren CPUs sollte dieser auch nicht benötigt werden, wird aber bei OEMS empfohlen.