

Erledigt

GA Z490, Bluetooth Kext verursacht critical error

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2020, 00:52

[Bandit](#) Die Probleme sind:

1. Reihenfolge stimmt nicht. BrcmBluetoothInjector muss über den andern brcm Kexten stehen
2. ~~BrcmBluetoothInjector enthält einen executable Pfad, da darf aber keiner stehen, weil er nur ne .plist enthält~~
3. Sie sind alle abgeschaltet.

So sollte es richtig aussehen:

Am besten ProperTree benutzen, dann passiert sowas nicht.