

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „ansgar“ vom 9. November 2020, 11:41

habe den gleichen Adapter und hatte das gleiche Problem. Ich musste den USB 2 Port, der in der M.2 Schnittstelle mit eingebaut ist, explizit freigeben. Du solltest z.B. mit Hackintool eine Liste aller deiner USB Ports erstellen und diese dann explizit über ein Kext, das Hackintool erstellt, einbinden.