

Catalina 10.15.7 | Probleme mit Intel HD530 (7mb)

Beitrag von „Quasimono“ vom 9. November 2020, 21:58

5T33Z0

Entweder habe ich das überlesen mit Kabylake oder du verwechselst gerade was, denn unseren Prozessor kannte ich von Anfang an. Du hast mir im Vorstellungsthread geschrieben (Izotope Plugins). Wie dem auch sei, falls ich es überlesen habe nimm es mir nicht übel und vielen Dank für die Hilfestellung an euch beide.

Ich teste das gleich mal nach dem Abendessen und gebe dann Rückmeldung!

Also ich habe mir jetzt die Datei config_edit.plist heruntergeladen. Meine config.plist (EFI->Clover->config.plist) auf meinem Boot Stick gelöscht. Die neue Config umbenannt und eingefügt und dann vom USB Stick gebootet.

Der Bootvorgang hat so 30-45sek länger gedauert. Die Schrift lief sehr schnell aber ich konnte in einer Zeile lesen: "IGPU Graphics Driver failed to load could not register with Frambuffer..."

Er hat dann trotzdem gebootet und ich konnte mich anmelden. Leider wird die Graka immer noch nicht korrekt erkannt (habe nochmal einen Screenshot angehängt).