

# Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „KarlDieter“ vom 10. November 2020, 10:26

[Zitat von Id@6824](#)

Zusätzlich zum FakePCIID\_XHCIMux.kext musst du noch den FakePCIID.kext verwenden.

Über den Kext Updater laden.

Stimmt, den habe ich vergessen oben aufzuführen. Der war aber bereits drin.

[Zitat von bluebyte](#)

[KarlDieter](#) ich habe ein Z77-DS3H von Gigabyte. Habe das Problem am ersten Port mit USB 3.0 mit externen Festplatten ohne externer Stromversorgung. My Book mit externer Stromversorgung läuft einwandfrei. Habe erfahren, dass es ein Entwicklungsfehler von Gigabyte ist. Es funktioniert USB 2.0 und USB 3.0. Bei mir wird nur USbInjectAll geladen. Und die Renames Ehc01 und Ehc02.

Okay das wäre natürlich nicht so toll. Werde mir mal eine externe 3.0 Festplatte mit Stromversorgung basteln und testen, ob ich damit dann USB 3.0 Speed habe, wobei ich mir das kaum vorstellen kann: Ein angeschlossener USB 3.0 Stick erreicht bei mir ja auch nur 2.0 Geschwindigkeit