

In Arbeit Problem beim booten in Big Sur

Beitrag von „cobanramo“ vom 12. November 2020, 18:09

Also So wie ich das sehe ist das eindeutig ein MSFT0004 ein VoodooI2CHID Gerät.


Aber natürlich musst du das ganze mal unter Windows angucken und identifizieren.!

<https://voodooi2c.github.io/#index>

<https://voodooi2c.github.io/#GPIO%20Pinning/GPIO%20Pinning>

Dementsprechend auch konfigurieren. Wenn das alles nichts hilft ist evtl dein Controller nicht bekannt oder irgendwo liegt noch ein Fehler.

Hast du schon mit ssdt-xosi.aml und dem Rename _OSI to XOSI (OS) patch getestet?



Bei den Kexten den vorherigen Lade folge beachten.!

Gruss Coban

EDIT: Ein Log vom Voodoo würde da viel weiterhelfen.

