

In Arbeit

Problem beim booten in Big Sur

Beitrag von „gaston32“ vom 13. November 2020, 19:10

Hab an der EFI vorhin etwas herumprobiert, davor sah es so aus wie bei dir.

Wobei ich den bei dir eingetragenen VoodooInput.kext nicht im VoodooPS2Controller.kext finde, dort gibts nur Mouse, Keyboard und Touchpad.

Das mit dem Label _OSI werde ich mir noch einmal genauer anschauen, da wird sich bestimmt eine Lösung finden.

!Schon mal einen großen Dank für deine Hilfe!