

Nach Update auf Big Sure kein Bluetooth

Beitrag von „cul8ter“ vom 15. November 2020, 17:44

Hallo!

Nach dem Update von Catalina auf Big Sure verweigert mein Bluetooth Dongle die Zusammenarbeit!

Nun weiß ich nicht ob's am Wechsel zu Opencore liegt oder an Big Sur.

In der System Information unter Bluetooth steht nichts, aber unter USB taucht der Dongle doch auf:

CSR8510 A10:

Produkt-ID: 0x0001

Hersteller-ID: 0x0a12 (Cambridge Silicon Radio Ltd.)

Version: 88.91

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Standort-ID: 0x14100000 / 6

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): 100

Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 0

Hat da jemand eine Idee an was das liegen kann? Habe heute schon den ganzen Tag gesucht im Netz aber nix gefunden.

Wär schön wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.

Schöne Grüße