

# Opencore 0.6.4 StartImage failed Big Sur Installer

**Beitrag von „hitman20“ vom 15. November 2020, 18:14**

5T33Z0 NVRAM Reset hatte ich schon mehrfach ohne Erfolg getestet. Ich lade Big Sur nochmal neu herunter und teste dann nochmal mit 0.6.4 und dann mit 0.6.3.

Ich melde mich nochmal wenn ich das getan habe. Mit 16k dauert der Download etwas.