

# **Installationsloop sowohl mit Clover 5126 als auch Opencore 0.63 (IOPlatformHaltRestartAction - >AppleSMC)**

**Beitrag von „tman“ vom 16. November 2020, 23:08**

Moinsen,

die beiden angehängten EFIs funktionieren unter Catalina 10.15.7 einwandfrei. Ich habe in Catalina ein neues APFS Volume (BS) erstellt und über das Big Sur Installationsprogramm in Catalina die Vorbereitung gemacht. Der Rechner kommt zügig bis zum Apple Logo. 20 Sekunden danach wird abgebrochen und der Rechner startet neu. Die obige Meldung konnte ich noch schnell genug fotografieren. Ich habe dann widerwillig auf Opencore (nach Anleitung dortania) umgeschwenkt und erstmal soweit durchkonfiguriert bis Catalina einwandfrei lief. Leider komme ich auch mit Opencore bei der Big Sur Installation nicht weiter, als bis zur Meldung auf dem Foto. Habe leider bisher nach reichlich Recherche keine Lösung finden können. Könnt ihr helfen?

LG, tman