

In Arbeit

Dell Latitude 7370 | 10.15.5 | m5-6Y57 | HD515 | DW1820A

Beitrag von „flymio“ vom 17. November 2020, 04:21

[Zitat von marcu5](#)

Update

Bluetooth	Wlan	Sleep	Audio	USB
OK	Partially	Broken	OK	Partially
Bluetooth funktioniert über USB und benötigt deshalb USB Kext	Funktioniert, aber es werden nicht alle Netze gefunden. Eine Runde Geforce Now war aber stabil möglich. Aber es ist noch nicht voll funktionsfähig und die Geschwindigkeit ist auch noch lange nicht bei optimal.	Noch keine Lösung in sicht.	Funktioniert sehr gut bis auf den Headphonejack, da kommt kein Sound.	USB A funktioniert im vollen Umfang. Die beiden Typ C laufen nicht und der MiniHDMI wurde nicht getestet da ich keinen solchen stecker habe.

Update 22.06

Neue wifi card ist auch China gekommen BCM94360NG. Läuft perfekt OOB ohne Device Einträgen in der config.plist

Alles anzeigen

Hi, mate! Can you share your EFI folder, please?