

# **mini-ITX Build auf Basis NCASE M1: i9-10900k, Radeon 5700XT**

**Beitrag von „frogger23“ vom 17. November 2020, 17:18**

Das Update lief problemlos durch. Allerdings scheinen die beiden Front-USBs nicht zu funktionieren.

Ich hab deinen EFI-Ordner genutzt (iMac20,2 config) und nur die die GraKa geändert auf (xt5500).

Daher kann ich mir das USB-Problem nicht so ganz erklären...