

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 20. November 2020, 23:28

[Zitat von Diabolusz](#)

Da alle Einstellungen richtig sind, frage ich mich, ob es nicht eher an irgendeiner Hardware Komponente liegen könnte : Kraken X62, NZXT internal USB Hub o.ä. ?

Das wäre eine Möglichkeit, besonders die USB Gerätschaften. Ich habe nichts von den genannten Geräten im Einsatz.