

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „aufuk1“ vom 22. November 2020, 12:21

Ich habe mit wortreichem Mod gesucht, es gibt keinen Ort, an dem es fehlschlägt. Vor der Bearbeitung von ACPI-Dateien funktionierte Multitouch nicht. Ich habe auch versucht, die Einstellungen für config.plist nvram vorzunehmen, indem ich verschiedene Vorkehrungen getroffen habe. Ich denke, wo ist das Problem.

Ich habe über die BIOS-Einstellungen nachgedacht, da Windows nicht installiert ist. Möglicherweise muss ich das BIOS über USB aktualisieren.