

Big Sur Reboot Schleife

Beitrag von „Doomtrain145“ vom 23. November 2020, 18:33

Hallo,

Ich habe das gleiche Problem mit meinem Board und NVRAM. Ich habe das Z97i-Plus und auch keinen funktionierenden NVRAM.

Aber wieso läuft Catalina ohne Probleme in dieser Konfiguration, obwohl NVRAM nicht läuft, aber Big Sur hat Probleme mit der Installation?

Und andere Frage: Ich habe mir die Anleitung mit dem UEFITool auch mal angeschaut und eine Datei mit dem NVRAMSMI einer früheren Version

erstellt.

Wie kann ich diese jetzt flashen? Mit dem Standard [BIOS Flash](#) geht's aufgrund der Prüfsumme nicht.

Gibt's dort wieder extra Tools?!

Grüße