

# **Korrumpierte Audio Wiedergabe nach Austausch 3000er gegen 5000er Ryzen CPU gelöst durch Update auf OC 0.6.4**

**Beitrag von „g-force“ vom 23. November 2020, 19:22**

Die X570er sind auch bei mir die Problem-Mainboards. Unverträgliche RAMs, kein Bild, kein Boot, kein Ethernet.