

Erledigt

USB-Mapping Problem USBPort.kext falsch eingebunden

Beitrag von „Wolfe“ vom 24. November 2020, 01:26

[LetsGo](#) Erfolg! Dank deiner Hilfe funktioniert der Schlafmodus wunderbar. Alle USB-Ports sind jetzt nicht nur sauber gemapped, sondern auch korrekt in Open Core eingebunden. Dein Hinweis in [post#6](#) war entscheidend. Leider habe ich ihn nicht sofort verstanden, da ich mich erst seit wenigen Tagen mit Open Core befasse und mich über jeden Erfolg noch freue wie ein kleines Kind.

Danke! 😊