

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 29. November 2020, 17:46

Hallo zusammen,

um mittelfristig mein System auf Big Sur vorzubereiten und auf dem neuesten Bootloaderstand zu beliben, habe ich mein System "fast" erfolgreich auf OpenCore umgestellt. Gerade beiße ich an dem Problem:


Die unter Clover wunderbar funktionierenden Front USB3.0 Ports, funktionieren überhaupt nicht. Nicht mit USBHS, nicht mit SS. Das macht das vollständige Portmapping unmöglich.



Mir ist aufgefallen, dass auch nur vier SS Ports angezeigt werden.

USB-C Geräte werden vom System erkannt, erscheinen aber auch nicht in der Liste von Hackintool. Irgendwie alles etwas magic.

Ich habe USBInjectAll und XHCI-unsupported drinnen.



In der Config ist das Portlimit aufgehoben. Was mache ich falsch?

Danke schon mal!