

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool


Beitrag von „zw3ist3in“ vom 29. November 2020, 21:54

Dank dir,

dann sollte ich vielleicht zurück zu iMac Pro 1.1, wenn ich das nicht hinbekomme, da muss ich noch mal nachsehen was ich da alles umstellen muss. Vielleicht war das auch ein Video mit dem Tip zu 7,1. Ich finde es nicht mehr.

Laut OC Guide braucht man die ACPI Renaims bei MacPro 7,1 nicht. Gleichwohl brauche ich scheinbar, aufgrund des ASRock Boards, diese andere Kext. Dass ich die USBInjectAll scheinbar garnicht brauche, sehe ich erst jetzt.

Diese drei Terminalbefehle verlaufen ohne Fehler:




```
Julian --- bash --- 76x12
Last login: Sun Nov 29 21:11:45 on ttys001
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run 'chsh -s /bin/zsh'.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/MT298050.
Mac-Pro:~ julian$ ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i XHC1
Mac-Pro:~ julian$ ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC1
Mac-Pro:~ julian$ ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC2
Mac-Pro:~ julian$
```

Hackintool zeigt aber das hier (mit Clear und Inject):



Wenn ich den USBMap.command von GitHub nehme, kommt jedoch eine Fehlermeldung wegen scheinbar zwei gleichen Controllern. Kann das damit zusammenhängen?



EDIT: Es scheint auch grundsätzlich ein Thema mit ASRock und OC zu geben.

