

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. November 2020, 23:18

Im IORegistryExplorer wird kein Eintrag von den PXSX Controller grün?