

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. November 2020, 23:48

Werden die vorderen Usb-Ports noch immer nicht erkannt? Hängen die an einem PXSX Controller oder scheinen diese nach dem Inject im Hackintool noch immer nicht auf?

Das die PXSX Ports im Hackintool nicht angezeigt werden liegt schlichtweg an der falschen Namensgebung.

Wie du siehst werden nur HSxx und SSxx Ports des XHC Controllers angezeigt.

Die Ports der beiden PXSX Controller haben Namen wie z.B AppleUSB20XHCIPort und sind dementsprechend nicht im Hackintool auffindbar.

Sind die PXSX Controller überhaupt USB Controller? Das war eigentlich der Sinn dahinter, wie in Post 6 beschrieben.

Hast du noch die XHCI-unsupported Kext aktiviert? Wenn ja, versuchs mal ohne diese und schau ob sich die Portbezeichnung ändert.