

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 30. November 2020, 00:12

Ich muss gestehen, ich komme gerade nicht mehr ganz mit, ich bin mir nicht sicher ob die PXSX USB Controller sind. 😞

Das müssten doch die sein. Und nein hier reagiert nichts. Aber wie gesagt, vermutlich liegt es auch an einer gehörigen Portion Unwissen.

