

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 30. November 2020, 23:13

Vielen Dank für die Antworten!

Ich habe den vorderen USB 3.1 im BIOS wieder aktiviert, es beliebt dabei, Geräte werden, wohl dank USBInjectAll an allen Ports erkannt mit dem SMBIO iMac19,1 (Anders bei MacPro7,1, da waren die beiden vorderen tot.

Leider ist es weiterhin so, dass die beiden "Problemports" und auch die beiden USB 3.1 Ports (einmal Typ A und einmal Typ C) nicht "grün erleuchten" im Hackintool. Das macht eine eigens erstellte Kext (was ja mein Ziel ist) schwierig



So weit komme ich im Hackintool:



die beiden grünen ASM107x kann ich nicht erklären, sie waren schon grün.

[apfelnico](#) ich hoffe die iMac.ioreg ist das was du meinst?

Mit ACPI hochladen komme ich an meine Grenzen, ich habe immer noch starke Probleme mit dem Verständnis von ACPI und SSDT. Sorry für meine Unwissenheit. Das Tool maciASL spuckt zumindest folgende Meldung beim Start:

