


Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool


Beitrag von „LetsGo“ vom 1. Dezember 2020, 02:21

[zw3ist3in](#)


1) Öffne bitte MaciASL mache es wie im Bild ersichtlich und lade die Datei dann hier hoch.



2) Beim Öffnen deiner iMac.ioreg Datei erhalte ich folgende Fehlermeldung



Öffne nochmals den IORegistryExplorer, gehe auf File/Save as und lade die Datei hier hoch.



Das Problem bei dir sind die beiden AsMedia 2142 USB 3.1 Controller! Derweil kannst du dich zum besseren Verständnis hier noch etwas einlesen <https://dortania.github.io/Ope...ll/usb/manual/manual.html>

Ich glaube bei den ASM107x handelt es sich nur um interne USB Hubs.

[apfelnico](#) kennt sich im Gegensatz zu mir sehr gut mit der Materie aus und kann dir bestimmt besser weiterhelfen. Also würde ich inzwischen an deiner Stelle einfach auf seine Rückmeldung warten.