

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „kaneske“ vom 1. Dezember 2020, 15:57

So, ich hol den Thread mal wieder nach oben:

Hab das Surren gemindert bekommen bei gleicher Leistung und gleichem OC.

Es lag/liegt an folgendem:

Besser wurde es durch das Umschalten meines NT auf Multi Rail und andere Aufteilung der Grafikkarten Versorgung.

Das hat schon mal 50% Besserung gebracht und es erträglich gemacht.

Woran der Rest liegt kann ich fast sicher sagen:

Die Spulen liegen beim Original Kühler nicht am Kühler an, sind frei. Beim EK Block aber sind diese mit Wärmeleitpads am Block verbunden, so überträgt es natürlich blendend...

Mal sehen ob heute die Beta mit Support für Big Navi kommt...