

Fixing USB in OpenCore

Beitrag von „macraq“ vom 2. Dezember 2020, 16:59

[LetsGo](#) Lt. Dortania Guide wird - bei meiner Skylake-Konfiguration - die USBInjectall.kext nicht verwendet. Es wird stattdessen offenbar die SSDT-EC-UBX-DESKTO.aml im ACPI Ordner genutzt. So steht's in der Anleitung, wenn ich mich recht erinnere... XHCI Port Limit steht tatsächlich auf "True". Ich habe den Dortania-Guide wirklich peinlich genau eingehalten. Bis eben auf die nebulöse Stelle des Intel-USB Mapping.

Sollte man also statt des Hackintools doch lieber USBMap.command benutzen, damit es keine Probleme gibt? Bei meinem Rechner funktionieren mit der oben beschriebenen Vorgehensweise alle Ports wie erwartet - inkl. Bluetooth, Airdrop etc...