

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 3. Dezember 2020, 12:55

Hallo zusammen,

ich danke euch für eure Hilfe! Ich denke, ich habe eine Lösung gefunden, mit der ich gut leben kann (mal sehen ob Big Sur das jetzt mitmacht):



Ich habe dank IORegistryExplorer herausfinden können, dass die Ports, die in Hackintool nie erscheinen, innerhalb der PXSX Controller aufblinken, aber immer die Bezeichnung HS06 oder SS06 haben. Das entspricht wiederum den beiden "immergrünen" Devices ASM107x (rot markiert im Screenshot). So habe ich jetzt die .kext erstellt.

Es startet jetzt ohne USBInjectAll und alle Ports lassen sich verwenden.

Noch drei fragen:

Ich habe HS06 und SS06 auf internal gestellt, ist das richtig?

Kann ich XhciPortLimit in der OC Config rausnehmen?

Brauche ich die SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml noch?