

Front USB 3.0 Ports erscheinen nie in Hackintool

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. Dezember 2020, 17:37

[zw3ist3in](#) [LetsGo](#)

"Internal" ist nicht korrekt. Es sind zwar "interne Hubs", aber ganz normale externe Ports. Es gibt auch keinen "internen USB3", die Bezeichnung "intern" ist ausschliesslich für intern verdrahtete USB2-Geräte, wie zum Beispiel Bluetooth oder "LED-Steuergehöhns". Somit ist die Kombination HS06/SS06 als "USB3" zu deklarieren.

Edit: Dito mit HS01, HS02, HS04 und HS05. Das sind die jeweiligen USB2 Parts der USB3-Ports. Alle diese gemeinsamen Ports werden als "USB3" deklariert. Lediglich alleinige USB2, ab HS07 aufwärts, werden als "USB2" oder im besonderen Fall als "intern" bezeichnet.