

Installtionprocess crashes after 75% | T430 | Big Sur | Open Core

Beitrag von „5T33Z0“ vom 6. Dezember 2020, 22:15

Keine Sein. Deswegen habe ich ja den Link zum EFI-Ordner von Sascha zum Ausprobieren angehängen...

Liegt eventuell an inkompatiblen SMBIOS. Für das T430 nimmt man MacBookPro9,2 und für Catalina 10,2.