

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. Dezember 2020, 12:09

könnte durchaus zu warm geworden sein...Denkbar. Reicht ja wenn durch Wärme und Zug sich das ein oder andere Bauteil löst von der Platine. Kann ich aber jetzt nicht beschwören. Hatte aber gleiche Config nur mit WK und da gabs die Probleme nicht. Ich versteht aber eh nicht warum ihr auf Lüftkühlung beim i9 setzt. Aber das ist ein anderes Thema. Der zweite Slot sollte mit x8 fahrbar sein. Sollte also kein Problem darstellen. Könntest dir aber mal ein Riserkabel organisieren und vertical falls das bei deinem Gehäuse geht installieren?