

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Dezember 2020, 17:23

Einfach den Eintrag BlacklistAppleUpdate komplett aus der config.plist entfernen, dann passt es wieder.

Nachtrag: In OC 0.6.4 wurde der Eintrag wieder hinzugefügt:

[Zitat von OC Differences](#)

BlacklistAppleUpdate

Type: plist boolean

Failsafe: false

Description: Ignore boot options trying to update Apple peripheral firmware (e.g. MultiUpdater.efi).

Note: This option exists due to some operating systems, namely macOS Big Sur, being incapable of disabling firmware of disabling firmware updates with the NVRAM variable (run-efi-updater}).