

In Arbeit

Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „kru102“ vom 21. Dezember 2020, 08:24

[Zitat von 5T33Z0](#)

Schade, dass Intel Power Gadget noch nicht funzt unter Big Sur. Damit kann man das CPU-Verhalten gut beobachten.

ich hatte das auch probiert. Jetzt weiß ich warum es nicht funktioniert. Keine Werte. Dachte schon meine EFI ist schuld. Interessant. Gibt es ne gute Alternative zu IPG?