


# **In Arbeit** Big Sur läuft mit OC 0.6.4 auf T440 aber der Lüfter kommt nicht zur Ruhe

Beitrag von „schabulske“ vom 21. Dezember 2020, 15:17

Wird jetzt leider langsamer wie es bei mir geladen



wird. Vielleicht hilft das.

Installiert hatte ich es damals unter Catalina und dann dementsprechend das Update auf BigSur gemacht

[kru102](#) 5T33Z0