

USB 3.0 Ports nur auf 2.0 Standard

Beitrag von „Planschili“ vom 21. Dezember 2020, 18:19

Hallo zusammen,

ich bekomme einfach bei keinen Port eine 3.0 Geschwindigkeit zustande, trotz aktivierter SSDT-EC-USBX.aml im ACPI Ordner und/oder USBmap.kext. Ja, [Bios Einstellungen](#) stimmen. Alles läuft auf 2.0 Standard.

Meine