

# Audio von Analog auf Dig./SPDIF umstellen

**Beitrag von „Reezy“ vom 21. Dezember 2020, 19:49**

Hatte das gleiche Vorhaben. Auch bei mir war es ein interner Connector, an den ich dieses Slotbloch angeschlossen habe, und es war zunächst nichts zu hören. Habe dann ebenfalls versucht, die Kext manuell nach diesem PDF zu patchen, aber es half nicht.

Irgendwo in einem Forum bin ich dann auf den Tipp mit Layout 99 gestoßen. Sobald ich dieses Layout in meiner config.plist eingestellt hatte, funktionierte der Ton über den optischen Ausgang, und zwar mit der ungepatchten AppleALC.kext. Also vielleicht probierst du erst einmal mal ein paar andere Layout IDs bei dir.

Ein Hinweis noch für später: Die Lautstärke lässt sich bei digitalen Ausgängen nicht über macOS regeln. Hier helfen nur die Apps SoundSource oder Sound Control.