

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „kiu77“ vom 21. Dezember 2020, 23:45

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Das oft wahrgenommene Pfeifen kommt von den PCI-e Leitungen wo die M2 SSDs ihre Daten durchfeuern. Das zeugt von schlechter Signalqualität.

Wird deutlich wenn per Thunderbolt oder USB Audio Interface Datenströme übertragen werden. Hängt aber vielleicht auch an leichte Masseströme die am Mainboard anliegen.

Eher nicht so. Wenn man etwas hören kann bei Elektronik, dann sind es Spulen, aufgrund von Schaltfrequenzen bzw. der gepulsten Wandlung. Und die stecken in den Spannungswandlern. Was Du mit Datenströmen meinst, das ist eine Korrelation, weil da die CPU etc. was zu tun kriegt