

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „Raptortosh“ vom 22. Dezember 2020, 22:25

Es kann auch sein, dass es nicht direkt am Ozmosis liegt, sondern am Bios Chip. Die gehen bei den (Gigabyte) Z97 Boards seit einiger Zeit immer öfter kaputt... Dazu kann man entweder versuchen, den Chip mit einem Programmer neu zu Flashen (hilft nicht immer, wenn der defekt ist), oder den Chip zu ersetzen.

Eine Möglichkeit gibt es jedoch noch: <https://www.insanelymac.com/fo...0-85495200-1515182984.png>