

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 22. Dezember 2020, 23:05

[Zitat von g-force](#)

Frage mal LuckyOldMan , der macht sowas dauernd

Inzwischen lasse ich die Kabelenden am Chip-Pin 1 & 6 angelötet und löte sie bei Bedarf kurz aneinander - danach wieder Schnipp ... und weiter geht's. 😊

