

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 23. Dezember 2020, 11:45

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

...Das liegt am altern der Chips, OC hat sogar irgendwas versucht, um das zu fixen (schau auf github).

Das wäre ja toll, wenn OC das "Altern" aufhalten könnte - gewissermaßen ein "Jungbrunnen für schlappe BIOS-Chips". Ist aber eher nicht so.

Dazu habe ich in den Kommentar-Bereichen mit Anwender-Erfahrungen viel gelesen, bezieht sich aber nicht auf die Alterung von BIOS-Chips, sondern auf Unverträglichkeiten mit den jeweiligen Bios-Konzepten.

Wenn man so will, hat der Einsatz von OC da den "Finger in die Wunde gelegt", wenn in der Bios-Programmierung nicht absolut akkurat gearbeitet wurde.

Wurde auch mal von Download-Fritz in der Form angesprochen, soweit ich mich erinnere.

[Zitat von theCurseOfHackintosh](#)

es scheint für mich so, daß der Fehler mit "jedem" Bootloader auftreten kann.

Soweit mir bekannt, hast Du mit Clover wenig am Hut gehabt, Andere & ich aber recht viel und ich kann mich über die Jahre nicht an diese Vielzahl von Fehlern erinnern, die Du hier vermuten lässt.