

Problem nach BIOS-Flash

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Dezember 2020, 11:53

Nein, es war glaube was, dass der NVRAM weniger oft beschrieben wird, oder so, kann mich nicht ganz erinnern. Mein Gigabyte B75M-D3V (das vom alten PC, jetzt defekt) lief mit OC und OZ, gab keine Probleme.

Nein, clover habe ich nur kurz verwendet, aber ein User hat mir gesagt, dass er mit OZ auf seinem Z87 überhaupt keine Probleme hat, mit oc schon (clover mag er nicht), daher ist das eher zufällig. Und beim Neuen Clover wird es kaum besser als bei oc sein.