

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „maschinenwart“ vom 25. Dezember 2020, 19:46

Hi [lev92](#)

die Reihenfolge der Ports stimmte nicht mehr, deaktivierte Ports waren plötzlich wieder aktiviert und fast alle Ports wurden als "intern" deklariert...

~~Sobald die USBInjectAll.kext wieder aktiviert war funktionierte es wieder "normal", so ist es aber nicht vorgesehen, da diese Kext, nach der Einbindung einer USB-Map, ja wieder deaktiviert werden soll...~~