

In Arbeit

Umstieg auf OC Big Sur - EFI check - Fehler Ruhezustand

Beitrag von „user-michi“ vom 26. Dezember 2020, 21:05

[Zitat von maschinenwart](#)

[user-michi](#) nach erfolgreichem USB-mapping sollten die USBInjectAll.kext und auch der Eintrag "XhciPortLimit" deaktiviert werden...

Ich habe das Mapping nicht mit einer Kext sondern mit SSDT-EC.aml und SSDT-UIAC.aml gemacht. Somit muss der USBInjectAll.kext aktiviert bleiben.

XhciPortLimit habe ich nun deaktiviert.

Die USB Ports werden alle korrekt angezeigt.

