

In Arbeit

Umstieg auf OC Big Sur - EFI check - Fehler Ruhezustand

Beitrag von „user-michi“ vom 27. Dezember 2020, 12:05

Das lässt mir alles keine Ruhe mehr. Habe weiter gewerkelt...

1. Ich habe nun nur noch eine SSDT-PLUG.aml und SSDT-EC.aml. Beide mit SSDTTime aus der DSDT dump (siehe Anhang) erstellt.

2. Rename benötige ich laut dem GUIDE gar keine. Habe das wie beschrieben überprüft.

```
Last login: Sun Dec 27 10:36:03 on ttys000
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i XHC1
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC1
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC2
Michael@Michaels-Pro-2 ~ %
```

3. Das pmset log im Anhang.

4. Was mich etwas wundert. Warum kommt der USBPorts.kext bei dieser Abfrage nicht?

```
Last login: Sun Dec 27 10:36:03 on ttys000
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i XHC1
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC1
Michael@Michaels-Pro-2 ~ % ioreg -l -p IOService -w0 | grep -i EHC2
Michael@Michaels-Pro-2 ~ %
```

Die USB Ports funktionieren wie Sie sollen und werden mir mit Hackintool auch korrekt angezeigt.

Ich hoffe, dass hier jetzt alles soweit korrekt ist. Leider beseitigt das mein Ruhezustand Problem noch nicht.

Hier nochmals der Hinweis. Der Hack fährt sauber in den Sleep. Beim aufwecken kommt es wohl zu einen Absturz

und nichts geht mehr. Sieht man auch an der externen USB bzw. Tastatur.

Vielen Dank für eure Hilfe.

Gruß